



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес: Газетный пер., д.3-5, стр.1, Москва, 125993
Телефон: (495) 629-20-62, Факс: (495) 629-25-33
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 4.3-3669пл-П/0841-2015
об устранении выявленных нарушений требований
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»**

142800, Московская область,
г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 61 «Б»
(место составления)

«27» ноября 2015 г.
(число, месяц, год)

**Выдано:
Обществу с ограниченной ответственностью
«Ступинская Управляющая Компания»
(ООО «Ступинская УК»)
(полное наименование организации)**

На основании: На основании: Распоряжения и.о. руководителя Центрального Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору В.В. Ивченко от 25.09.2015г. № 3669-пр в период с 23.11.2015г. по 27.11.2015г., должностным лицом Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Климковичем Алексеем Владимировичем – государственным инспектором отдела по надзору за подъемными сооружениями Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в присутствии: - Представителя ООО «Ступинская УК» Ковалева Ивана Петровича, действующего на основании доверенности от 23.11.2015 №12/15, выданная генеральным директором ООО «Ступинская УК» Овчинниковым Романом Сергеевичем, действующего на основании приказа №1 от 25.09.2006 и Устава ООО «Ступинская УК».

(указать должность, фамилию, инициалы руководителя организации, действующего на основании Устава или представителя организации действующего по доверенности или приказа ответственного за эксплуатацию ОПО)

была проведена плановая выездная проверка соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) в отношении: ООО «Ступинская УК» ИНН 5045037948, ОГРН 1065045010139, юридический адрес: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 61«Б», осуществляет деятельность по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 61«А», по результатам которой составлен акт проверки от 27.11.2015г. № 4.3-3669пл-А/0840-2015, на основании которого предписывается:

N п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	На лифтах зав. №: 098515; 046429; 046430; 098514 - не работает двухсторонняя ремонтная связь МП-прямок, МП-кабина.	Нарушение требований п.3.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) Нарушение требований инструкции по эксплуатации. Нарушение требований п.п. «г» п.4.3 ГОСТ Р 53780-2010. Нарушение требований п.5.5.3.17 ГОСТ Р 53780-2010.	Восстановить работу двухсторонней ремонтной связи МП-прямок, МП-кабина	Срок выполнения 26.02.2016г.
2	На лифтах зав. №: 098515; 046429; 046430; 098514 – не работает аварийное освещение кабин лифтов.	Нарушение требований п.1.6 приложения 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)	Восстановить работу аварийного освещения.	Срок выполнения 26.02.2016г.
3	На лифтах зав. №: 098515; 046429; 046430; 098514 - отсутствуют ограждения на крыше кабин.	Нарушение требований безопасности п.1.24 Приложения 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС011/2011)	Установить ограждения на крыше кабин лифтов.	Срок выполнения 26.02.2016г.
4	На лифте зав. №: 046429 - не выполнено требование по обеспечению мер по предотвращению травмирования персонала элементами лифтового оборудования: КВШ, при его движении.	Нарушение требований п.1.27 приложения 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)	Восстановить ограждение КВШ	Срок выполнения 26.02.2016г.

5	Для лифтов зав. №: 098515; 046429; 046430; 098514 - отсутствует руководство (инструкция) по эксплуатации лифтов.	Нарушение требований п.3 ст.3 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)	Укомплектовать лифты сопроводительной документацией, а именно - руководством (инструкцией) по эксплуатации.	Срок выполнения 26.02.2016г.
---	--	--	---	------------------------------

Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в сроки, установленные в предписании и не позднее окончания данных сроков направить в Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление об исполнении предписания.

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15-дневного срока от даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ст. 19.5. КоАП РФ.

Предписание выдал(и):

(подпись)

А. В. Климкович
(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен(а):

Представитель
ООО «Ступинская УК»
(должность руководителя организации)

(подпись)

И.П. Ковалев
(расшифровка подписи)

27.11.2015г.
(дата)

