



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт.адрес: Газетный пер., д.3-5,стр.1, Москва, 125993
Телефон: (495) 629-20-62, Факс: (495) 629-25-33
E-mail:info@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

142803, Московская обл., г. Ступино,
ул. Куйбышева, д.61 Б, корп.1.
(место составления акта)

«15» марта 2016
(дата составления акта)
17 часов 00 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 4.3-0577вн-А/0126-2016**

По адресу/адресам:142803, Московская обл., г. Ступино, ул. Куйбышева, д.61 «Б», корп. 1.
почтовый адрес: 142803, Московская обл., г. Ступино, ул. Куйбышева, д.61 «А».
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Центрального Управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
А.Г. Михайлика от 02.03.2016г.№ 577-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «Ступинская управляющая компания»,
(ООО «Ступинская УК»)
ИНН 5045037948, ОГРН 1065045010139.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2рабочих дня/16 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Генеральный директор ООО «Ступинская УК» Овчинников Роман Сергеевич
действующий на основании приказа №1 от 25.09.2006 и Устава ООО «Ступинская УК»
14.03.2016г. 09ч.00мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Венков Сергей Юрьевич, государственный инспектор
отдела по надзору за подъемными сооружениями Центрального управления
Ростехнадзора.

Куликов Сергей Николаевич, государственный инспектор отдела по надзору за
подъемными сооружениями Центрального управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Генеральный директор ООО «Ступинская УК»
Овчинников Роман Сергеевич, действующий на основании приказа №1 от 25.09.2006 и
Устава ООО «Ступинская УК»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Генеральный директор ООО «Ступинская УК» Овчинников Роман Сергеевич,
действует на основании приказа №1 от 25.09.2006 и Устава ООО «Ступинская УК»;

Предъявлен страховые полиса ООО «Росгосстрах» серия 111 № 0100040400
от 01.09.2015 г. действующий по 31.08.2016г., серия 111 № 0100040399 от 21.05.2015 г.
действующий по 22.05.2016г.

ООО «Ступинская УК» ИНН 5045037948, ОГРН 1065045010139, юридический
адрес: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 61«Б», осуществляет
деятельность по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева,
д. 61«А»;

ООО «Ступинская УК» заключило договор на комплексное техническое
обслуживание и аварийно-техническое обслуживание лифтов № 180 и 180 «А»
от 27.12.2012г. с ЗАО «Сервис ЛИФТ».

Проверены лифты:

зав. №: 098515 (введен в эксплуатацию в 2008г.) установленный по
адресу Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 61«А»;

зав. №: 046429 (введен в эксплуатацию в 2008г.) установленный по
адресу Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 61«А»;

зав. №: 046430 (введен в эксплуатацию в 2008г.) установленный по
адресу Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 61«А»;

зав. №: 098514 (введен в эксплуатацию в 2008г.) установленный по
адресу Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 61«А»;

В ходе проведения внеплановой выездной проверки ООО «Ступинская УК» по выполнению предписания Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.11.2015г. №4.3-3669пл-П/0841-2015, по пунктам с 1-5 установлено:

N n/n	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Принятые меры по устранению нарушений
1	2	3	4	5
1	На лифтах зав. №: 098515; 046429; 046430; 098514 - не работает двухсторонняя ремонтная связь МП-прямок, МП-кабина.	Нарушение требований п.3.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) Нарушение требований инструкции по эксплуатации. Нарушение требований п.п. «г» п.4.3 ГОСТ Р 53780-2010. Нарушение требований п.5.5.3.17 ГОСТ Р 53780-2010.	Восстановить работу двухсторонней ремонтной связи МП-прямок, МП-кабина	Работа двухсторонней ремонтной связи МП-прямок, МП-кабина-восстановлена.
2	На лифтах зав. №: 098515; 046429; 046430; 098514 – не работает аварийное освещение кабин лифтов.	Нарушение требований п.1.6 приложения 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)	Восстановить работу аварийного освещения.	Восстановлена работа аварийного освещения в кабинках лифтов.
3	На лифтах зав. №: 098515; 046429; 046430; 098514 - отсутствуют ограждения на крыше кабин.	Нарушение требований безопасности п.1.24 Приложения 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)	Установить ограждения на крыше кабин лифтов.	Установлены ограждения на крыше кабин лифтов.
4	На лифте зав. №: 046429 - не выполнено требование по обеспечению мер по предотвращению травмирования персонала элементами лифтового оборудования: КВШ,	Нарушение требований п.1.27 приложения 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)	Восстановить ограждение КВШ.	Восстановлено ограждение КВШ.

	при его движении.			
5	Для лифтов зав. №: 098515; 046429; 046430; 098514 - отсутствует руководство (инструкция) по эксплуатации лифтов.	Нарушение требований п.3 ст.3 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)	Укомплектовать лифты сопроводительной документацией, а именно - руководством (инструкцией) по эксплуатации.	Лифты укомплектованы руководством (инструкцией) по эксплуатации.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля

1. Предписание по пунктам 1 - 5 от 27.11.2015г. №4.3-3669пл-П/0841-2015

выполнено полностью.

(указание реквизитов выданного предписания) заполняется в случае проведения внеплановой проверки ранее выданного предписания

Фактов невыполнения предписания не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.03.2016г. № 577-пр.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____


С.Ю. Венков

С.Н. Куликов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Генеральный директор ООО «Ступинская УК» Овчинников Роман Сергеевич,
действующий на основании приказа №1 от 25.09.2006 и Устава ООО «Ступинская УК»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 15 ” _____ марта 20 16 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)